







天井付け物干し kacuの揺れについて



ブラケットを締結するねじの締め付けが甘い場合、揺れが悪化することがあります。天井への取付の前に、ねじのゆるみやブラケットのガタツキが無いか確認を行っていただくようお願いします。



kacuのブラケットと角材の間には、0.4～0.8mmほどのスキマを設けておりますので、正常に取り付けた場合でも、Lサイズで最大30mm程度、Sサイズで最大20mm程度、垂直から傾く場合がございますが、仕様の想定範囲内であり、安全上の問題はございません。

説明書通りに取り付けても上記の寸法以上に揺れてしまう場合は、ご連絡ください。